

橋梁の点検のお知らせ

日頃は、町土木行政についてご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。


今回、来宮橋にて橋梁の点検を行います。

作業中は何かとご不便、ご迷惑をおかけするとは思いますが、ご理解ご協力頂けますようお願い申し上げます。

記

- 1、 業 務 名 令和7年度 道路メンテナンス事業 道路橋定期点検業務委託
- 2、 業務箇所 南伊豆町 下賀茂地内 (裏面参照)
- 3、 規制橋梁 来宮橋
- 4、 規制日 来宮橋：令和7年12月2日(火)
※交通・天候等の条件により変更することがあります。
- 5、 規制時間 午前8時30分～午後5時00分の内3時間程度を予定しています。
- 6、 規制内容 片側交互通行(午前8時30分～午後5時00分)
※交通規制は昼間のみです。夜間は開放します。
※調査完了次第、交通規制は解除します。
- 7、 工事概要 橋梁点検車により、橋梁側面や底面の現状(ひび割れ、劣化等)を調査します。
- 8、 連絡先 調査業者 株式会社東洋コンサルタント
担当：長崎 TEL：055-964-2801
発注者 南伊豆町役場 地域整備課
担当：岩本 TEL：0558-62-6277


位置図



交通規制要領図


片側交互通行規制(来宮橋)

規制目的	橋梁点検を行うため
規制形態	片側交互通行規制
昼夜区分	昼間作業
規制時間	9:00~17:00
規制場所	南伊豆町下賀茂字原



作業模式および規制幅

※歩行者・自転車通過の際、作業を一旦中断し、安全に通過させた上で、作業を再開する。
 ※規制看板の転倒には十分注意する。
 ※大型車両等の通過が困難な場合、作業を一旦中断し、規制帯を解除、道路を一時的に解放する。



規制箇所周辺図



番号	図	名称	数量	番号	図	名称	数量	番号	図	名称	数量									
①		標示板 工事予告	4	③		標示板 左折注意	0	⑤		標示板 片側交互 通行	2	-		橋梁点検車	1	-		バリケード	0	
②		標示板 徐行	0	④		標示板 右折注意	0	⑥		矢印板 →	0	-		規制車	0	-		カーコーン 反射式	10	
												2	-		交通整理員	3	-		作業箇所	